


Laboratorium – pomiary

Błąd nieliniowości przetwornika

$$N = \frac{\Delta Y}{Y_{MAX} - Y_{MIN}} \cdot 100\%$$



Laboratorium – pomiary

Błąd histerezy przetwornika

$$H = \frac{\max |Y_1 - Y_2|}{Y_{MAX} - Y_{MIN}} \cdot 100\%$$

